


緊急対策(瀬替え工事)

油が滲出する箇所について、遮水シートで覆ったうえで藤川の滞筋を右岸から左岸に振ることにより、流水が滲出箇所に水衝するのを防ぐべく、瀬替え工事を実施。(平成24年 4月対策完了)

対策前
(平成23年12月)



対策後
(平成24年4月)

