

資料2-21 立入検査の状況（平成21年度）

| 事務所 環境室 （環境課） | | 項目 | 立入検査実 施工場事業 場数 | 立入検査の内容 | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|----------------------|---------------|------------------------|------|-------|-------|-------------|------|---|--|
| | | | | 届出事項点 検施設数 | ばい煙発生施設・指定施設等から採取した検体数 | | | | | | | |
| | | | | | 燃料油中 硫黄分 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 有害物質 | | | | |
| | | | | | | | | 窒素酸化物 | 塩素、 塩化水素 | 弗化水素 | 鉛 | |
| 桑 名 | | 148 | 0 | | 2 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| 四 日 市 | 四日市 | 165 | 0 | | 5 | 5 | 5 | 3 | | | | |
| | 鈴 鹿 | 53 | 268 | | 3 | 1 | 3 | 2 | | | | |
| 津 | | 127 | 664 | | 4(1) | 0 | 4 | 2 | | | | |
| 松 阪 | | 61 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 2 | | | | |
| 伊 勢 | | 107 | 0 | | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | |
| 伊 賀 | | 72 | 481 | | 3 | 0 | 3 | 2 | | | | |
| 尾 鷲 | | 50 | 117 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 熊 野 | | 23 | 58 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 計 | | 806 | 1,588 | 0 | 24 | 8 | 25 | 17 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 42 | | | | | |
| 20年度実績 | | 856 | 1,434 | 0 | 21 | 8 | 23 | 13 | 0 | 0 | | |

（注）・各数字は延べ数。（ ）内は、立入検査により採取した検体により、排出基準不適合を確認した施設数。