

平成27年3月31日現在の県有建築物の耐震化の状況

	施設の名称		所管部局	所管課(室)	場所	延床面積	階数 (地上)	構造種別	建設年月	防災上の 重要度による分類		耐震診断			耐震化計画			備考
	施設名	棟名			市町名					用途	重要度	実施状況	診断結果	実施予定年度	改修状況	実施方法	完了予定年度	
1	南伊勢高等学校(南勢校舎)	校舎	教育委員会事務局	学校施設課	南伊勢町	1798	4	R C 造	1973/3/1	A	I	実施済	改修不要					
2	南伊勢高等学校(南勢校舎)	校舎	教育委員会事務局	学校施設課	南伊勢町	2360	4	R C 造	1974/9/1	A	I	実施済	改修不要					
3	南伊勢高等学校(南勢校舎)	校舎	教育委員会事務局	学校施設課	南伊勢町	436	2	R C 造	1978/3/1	A	I	実施済	改修不要					
4	南伊勢高等学校(南勢校舎)	武道場	教育委員会事務局	学校施設課	南伊勢町	345	1	S 造	1979/3/1	B	II	実施済	改修不要					
5	南勢高校職員住宅	南勢教4号~8号	教育委員会事務局	福利・給与課	南伊勢町	277	2	R C 造	1980/3/1	C	I	実施済	改修不要					
6	南勢高校職員住宅	南勢教9号~13号	教育委員会事務局	福利・給与課	南伊勢町	277	2	R C 造	1980/3/1	C	I	実施済	改修不要					