(表-1) 平成18年 一級水準測量観測状況

• 観測機関別

諸元	測量実施延長	地盤沈下観測 水準点数	備考
国土交通省国土地理院	5 7 km	16点	
国土交通省中部地方整備局	9 1 km	35点	
三重県	8 7 km	60点	
四日市港管理組合	1 9 km	17点	
合 計	2 5 4 km	128点	

(表-2) 平成18年 地下水位観測所の箇所数

諸元観測機関名	地下水位観測所数	備考
国土交通省中部地方整備局	5 ヶ所	
経済産業省中部経済産業局	1 ヶ所	
三 重 県	19 ヶ所	下注参照
計	25 ヶ所	

注)三重県の地下水位観測所について、平成18年9月末に1ヶ所を廃止し19ヶ所から18ヶ所になっている。

(表-3) 平成18年 水準測量の結果

• 市町別

			県	条	例	見制	地	域	工業用水泡	去規制地域	
区	分	•	木曽岬町	桑名市	桑 名 市 (旧長島町)	桑 名 市 (旧多度町)	朝日町	川越町	四日市市	四日市市(旧楠町)	計
全	体	点数	7	2 2	2 0	4	3	8	5 8	6	1 2 8
隆	起	点数	4	2 2	5	0	3	6	5 7	6	1 0 3
ùd>		点数	3	0	1 5	4	0	2	1	0	2 5
沈下一		割合	20%								
うち		点数	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1 c m 以上 割合		割合	0.8%								

(表-4) 平成18年 沈下した観測水準点(代表)

所 在	地	水準点名	平成18年観測成果
桑名市	多度町福永	平賀	-1. 19 cm
桑名市	多度町東福永	下流 I R 1 4	-0. 97 cm
桑名市	長島町西川	M46-1	-0.60cm

(表-5) 平成18年までの累積沈下量100 cm 以上の沈下水準点

所 在 地	水準点名	累 積 沈 下 量 (観測期間)	平成 18 年観測成果	備考
桑名市 長島町白鶏	C 3 5 - 1 6	1 5 8. 5 cm (S36.2 \sim H18.11)	-0. 27 cm	
木曽岬町 雁地	C 3 5 - 1 0	1 1 7. 1 cm (S36. $2 \sim \text{H}18.11$)	-0. 15 cm	
桑名市 大平町	M 1	1 1 5. 6 cm (S37. $2 \sim \text{H}18.11$)	+0. 29 cm	
木曽岬町 近江島	C 3 5 – 1 1	1 1 2 . 5 cm (S36. $2 \sim \text{H}18.11$)	-0. 09 cm	

(表-6) 平成18年までの過去5年間の累積沈下量の大きい水準点

所 在 地	水準点名	累積沈下量(H13.11~H18.11)	平成 18 年観測成果	備考
桑名市 多度町福永	平賀	3. 2 cm	-1. 19 cm	
桑名市 多度町東福永	下流IR14	2. 6 cm	-0. 97 cm	
桑名市 長島町下坂手	N L 1 0	2. 2 cm	-0. 54 cm	
桑名市 長島町西川	M46-1	1. 9 cm	-0.60cm	
木曽岬町 加路戸	下流KL7	1. 6 cm	-0. 15 cm	