



写真 4-1-1 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成 26 年 5 月 13 日)



写真 4-1-2 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成 26 年 5 月 13 日)



写真 4-1-3 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成 26 年 5 月 13 日)



写真 4-1-4 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成26年5月13日)



写真 4-1-5 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成26年5月21日)



写真 4-1-6 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成26年5月21日)



写真 4-1-7 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成 26 年 5 月 21 日)



写真 4-1-8 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成 26 年 5 月 21 日)



写真 4-1-9 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成 26 年 6 月 6 日)




写真 4-1-10 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成 26 年 6 月 6 日)



写真 4-1-11 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成 26 年 6 月 6 日)



写真 4-1-12 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成 26 年 6 月 6 日)



写真 4-1-13 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成26年7月4日)



写真 4-1-14 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成26年7月4日)



写真 4-1-15 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成26年7月4日)



写真 4-1-16 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成 26 年 7 月 4 日)



写真 4-1-17 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成 26 年 8 月 12 日)



写真 4-1-18 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成 26 年 8 月 12 日)



写真 4-1-19 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成26年8月12日)



写真 4-1-20 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成26年8月12日)



写真 4-1-21 濁水調査状況(豪雨時)(2号調整池出口)(平成26年9月8日)



写真 4-1-22 濁水調査状況(豪雨時)(志登茂橋)(平成 26 年 9 月 8 日)



写真 4-1-23 濁水調査状況(豪雨時)(3号調整池出口)(平成 26 年 9 月 8 日)



写真 4-1-24 濁水調査状況(豪雨時)(横川橋)(平成 26 年 9 月 8 日)



写真 4-1-25 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成26年9月25日)



写真 4-1-26 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成26年9月25日)



写真 4-1-27 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成26年9月25日)




写真 4-1-28 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成 26 年 9 月 25 日)



写真 4-1-29 濁水調査状況(豪雨時)(2号調整池出口)(平成 26 年 10 月 6 日)



写真 4-1-30 濁水調査状況(豪雨時)(志登茂橋)(平成 26 年 10 月 6 日)



写真 4-1-31 濁水調査状況(豪雨時)(3号調整池出口)(平成26年10月6日)



写真 4-1-32 濁水調査状況(豪雨時)(横川橋)(平成26年10月6日)



写真 4-1-33 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成26年12月1日)



写真 4-1-34 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成 26 年 12 月 1 日)



写真 4-1-35 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成 26 年 12 月 1 日)



写真 4-1-36 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成 26 年 12 月 1 日)



写真 4-1-37 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成26年12月17日)



写真 4-1-38 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成26年12月17日)



写真 4-1-39 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口)(平成26年12月17日)



写真 4-1-40 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成 26 年 12 月 17 日)



写真 4-1-41 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成 27 年 1 月 7 日)




写真 4-1-42 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成 27 年 1 月 7 日)



写真 4-1-43 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口付近)(平成27年1月7日)



写真 4-1-44 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成27年1月7日)



写真 4-1-45 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成27年1月16日)



写真 4-1-46 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成27年1月16日)



写真 4-1-47 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口付近)(平成27年1月16日)



写真 4-1-48 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成27年1月16日)



写真 4-1-49 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成27年1月27日)



写真 4-1-50 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成27年1月27日)



写真 4-1-51 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口付近)(平成27年1月27日)



写真 4-1-52 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成 27 年 1 月 27 日)



写真 4-1-53 濁水調査状況(通常降雨時)(2号調整池出口)(平成 27 年 3 月 2 日)




写真 4-1-54 濁水調査状況(通常降雨時)(志登茂橋)(平成 27 年 3 月 2 日)



写真 4-1-55 濁水調査状況(通常降雨時)(3号調整池出口付近)(平成27年3月2日)



写真 4-1-56 濁水調査状況(通常降雨時)(横川橋)(平成27年3月2日)



写真 4-1-57 供用後調査状況(今井橋付近)(平成26年5月2日)



写真 4-1-58 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成26年5月2日)



写真 4-1-59 供用後調査状況(今井橋付近)(平成26年5月29日)