



写真 4-3-1 整備状況(除草工(機械) : 除草前・保全区域 A・畦畔等 : 平成 26 年 5 月 27 日)



写真 4-3-2 整備状況(除草工(機械) : 除草後・保全区域 A・畦畔等 : 平成 26 年 6 月 2 日)



写真 4-3-3 整備状況(除草工(機械) : 除草前・保全区域 A・畦畔等 : 平成 26 年 9 月 12 日)



写真 4-3-4 整備状況(除草工(機械) : 除草後・保全区域A・畦畔等 : 平成 26 年 9 月 12 日)



写真 4-3-5 整備状況(除草工(人力) : 除草前・ハシヨウブ® 植栽地 : 平成 26 年 5 月 27 日)



写真 4-3-6 整備状況(除草工(人力) : 除草後・ハシヨウブ® 植栽地 : 平成 26 年 6 月 13 日)



写真 4-3-7 整備状況(除草工(人力)：除草前・ハシヨウブ植栽地：平成 26 年 7 月 29 日)



写真 4-3-8 整備状況(除草工(人力)：除草後・ハシヨウブ植栽地：平成 26 年 7 月 31 日)



写真 4-3-9 整備状況(除草工(人力)：除草前・ハシヨウブ植栽地：平成 26 年 9 月 30 日)



写真 4-3-10 整備状況(除草工(人力)：除草後・ハシヨウブ植栽地：平成 26 年 10 月 4 日)



写真 4-3-11 整備状況(除草工(人力)：除草前・ハシヨウブ植栽地：平成 26 年 11 月 28 日)



写真 4-3-12 整備状況(除草工(人力)：除草後・ハシヨウブ植栽地：平成 26 年 11 月 29 日)



写真 4-3-13 整備状況(除草工：除草前・保全区域A・通路：平成26年5月27日)



写真 4-3-14 整備状況(除草工：除草後・保全区域A・通路：平成26年6月2日)



写真 4-3-15 整備状況(除草工：除草前・保全区域A・通路：平成26年7月29日)



写真 4-3-16 整備状況(除草工：除草後・保全区域 A・通路：平成 26 年 7 月 31 日)



写真 4-3-17 整備状況(除草工：除草前・保全区域 A・放棄水田：平成 26 年 11 月 28 日)



写真 4-3-18 整備状況(除草工：除草後・保全区域 A・放棄水田：平成 27 年 2 月 21 日)



写真 4-3-19 整備状況(耕起工：耕起前・保全区域 A：平成 27 年 2 月 21 日)



写真 4-3-20 整備状況(耕起工：耕起後・保全区域 A：平成 27 年 2 月 25 日)

計量証明書(写し)