

資料3-29 法定検査受検状況

			平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
設置後の水質検査 (浄化槽法第7条)	三重県	受検基数 (基)	5,689	6,378	6,101	4,538	3,890	3,878	4,292	4,279
		受検率 (%)	91.4	100	100	100	100	100	100	100
		不適正率 (%)	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	10.6	10.1
	全国	受検率 (%)	86.7	87.9	89.9	90.8	92.9	91.6	91.0	90.4
		不適正率 (%)	6.8	7.5	7.3	6.5	6.3	6.3	6.7	6.4
定期検査 (浄化槽法第11条)	三重県	受検基数 (基)	56,020	62,324	64,021	66,324	64,304	59,631	63,820	68,109
		受検率 (%)	22.7	24.8	25.9	26.0	25.7	24.9	30.0	32.4
		不適正率 (%)	6.2	21.6	19.3	19.0	18.3	17.3	18.1	18.9
	全国	受検率 (%)	23.8	25.7	27.2	28.7	30.4	31.8	33.4	36.3
		不適正率 (%)	3.8	4.4	4.4	4.3	4.6	4.5	4.5	5.2