




配置図





配置図



配置図





上川




- T 5・・・指摘なし
- T 6・・・①外壁燻裂
- T 7・・・①外壁燻裂
- T 8・・・①外壁燻裂


配置図




配置図





配置図




配置図




配置図



配置図




主棟配置図




配置図





配置図




配置図



配置図



配置図



配置図

