

伊賀市比土事案 調査地点図

⊗ 既存井戸 (※1)

⊗ B-2 (※2)

⊗ B-1 (※2)

⊗ 法面下 (※2)

⊗ b-1 (※2)

● B-3

廃棄物投棄エリア

水質調査地点

● 観測井戸：1箇所

0 25 50(m)

※1 平成25年度末にモニタリング終了
※2 令和4年度末にモニタリング終了