

整理番号	整 7-2	指定年月日・指定番号	令和7年8月1日 指定-28号	所在地	三重県伊勢市竹ヶ鼻町字沖田162番1の一部、172番の一部、173番の一部	
調製・訂正年月日	令和7年8月1日 (調製)					
形質変更時要届出区域の概況	事業場			面積	659.5㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	—					
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類	—					
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	—					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	—					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨	—					
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和7年6月10日	六価クロム化合物		溶出量基準		一般財団法人 三重県環境保全事業団
		鉛及びその化合物		溶出量基準、含有量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

○形質変更時要届出区域の所在地及び周辺の地図

三重県伊勢市竹ヶ鼻町字沖田 162 番 1 の一部、172 番の一部、173 番の一部

○土壤汚染状況調査において土壤その他の試料の採取を行った地点を明示した図面別紙のとおり

○調査結果

・六価クロム化合物

土壤溶出量基準超過：最大 0.33mg/L

C2-5, C2-6

・鉛及びその化合物

土壤溶出量基準超過：最大 0.014mg/L

C2-4

土壤含有量基準超過：最大 4600mg/kg

A1-2, A1-5, C2-2, C2-4, C2-5, C2-6, C2-7, C2-8




図 3 基準不適合が確認された単位区画(土壌溶出量)




図 4 基準不適合が確認された単位区画(土壌含有量)